



Kodi: FPI-505-2
Version: 1
Data: 28.12.2018
Kategoria: Publik

PROCEDURA E INSPEKTIMIT TË TRANSFORMATORËVE TË RRYMËS TË TENSIONIT TË ULËT

KODET E ANOMALIVE PËR TRANSFORMATORËT E RRYMËS

KODI	PËRSHKRIMI I ANOMALIVE
1	Transformatori i rrymës ka dëmtim fizik që e bën atë të pa përdorshëm
2	Kapaku i sekondarit të transformatorit të rrymës është i dëmtuar / thyer
3	Morseteria e transformatorit të rrymës është e dëmtuar dhe ai është i pa përdorshëm
4	Transformatori i rrymës është i djegur plotësisht
5	Transformatori i rrymës ka shumtim të qarqeve të rrymës
6	Transformatori i rrymës është lidhur në rrjetin elektrik në drejtim të kundërt P1 - P2
7	Transformatori i rrymës është lidhur në rrjetin elektrik në drejtim të kundërt S1 - S2
8	Transformatori i rrymës ka këputje në qarqet sekondare
9	Transformatori i rrymës nuk mund të inspektohet për mungesë rryme
10	Transformatori i rrymës nuk u vulos sepse nuk ka kapak morseterie
11	Transformatori i rrymës ka ndërhyrje në sistemin e vulave /etiketave
12	Koeficienti i matur nuk është i njëjtë me targetin e TRR
13	Informacioni në targetin e transformatorit të rrymës nuk është i plotë
14	Transformatori i rrymës e ka të shënuar me shkrim dore koeficientin e tij të transformimit
15	Ritestim në laborator
16	Transformatori i rrymës u inspektua pasi operatorët e OSHEE korrigjuan anomalinë e gjetur

Data: 28.12.2018

Administrator: Genc GJERGJANI